



Antrag auf Genehmigung der Bauabrechnung von Fr. 19'615.15 Revision der Turmuhr

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Frühling dieses Jahres konnte die von der Kirchgemeindeversammlung am 07. Dezember 2022 in der Höhe von Fr. 20'000.--bewilligte und im Budget 2023 mit Fr. 18'000.-- eingestellte Sanierung der Turmuhr durch die Firma Muff Kirchturmtechnik AG ausgeführt werden.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Bewilligung der vorliegenden Bauabrechnung im Betrag von Fr. 19'615.15 zulasten der laufenden Rechnung.

Reformierte Kirchenpflege Regensburg

Die Präsidentin

Regina Dössegger

Der Aktuar

Urs Weber-Stecker

Regensburg, 24. April 2023

Kunde: Regensberg EVK

Seite 2

Pos	Produkt	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
	Vor der Zerlegung des Uhrwerks werden sämtliche Bestandteile bezeichnet für eine spätere Rekonstruktion / Dokumentation.					
	Sorgfältiger Abbau, Zerlegung der Werke vor Ort Wiederaufbau im Uhrenatelier der Muff Kirchturmtechnik AG					
	Besprechung des Restaurationsvorganges Dokumentierung der Bestandteile, Abnutzungszustand Festhalten der Übersetzungsverhältnisse von - Gangrad, Kronrad zu Bodenrad - Schlagwerk Windfang, Bodenrad, Schlossscheibe					
	Handreinigung nach althergebrachter Handwerkskunst Bei gegossenen Platinen und Zahnrädern kommt es darauf an, Bearbeitungsmerkmale (Verzierungen) sichtbar zu lassen. Die alte Ölfarbe wird nicht entfernt oder überlackiert. Optische Abnützungen und Spuren des jahrezentelangen Einsatzes sollen als Zeitzegen andauern. Das Alter des Uhrwerks muss ersichtlich bleiben.					
	Nach der Reinigung werden die Uhrenteile eingeölt und konserviert. Die Achsen und Achszapfen werden aufpoliert um eine verbesserte Gleitfähigkeit zu erreichen.					
	Mehrmales Zusammenbauen des Uhrwerks dient zur Kontrolle der Lauffähigkeit. Funktionskontrolle des Uhrwerkes im Uhrenatelier - Hemmung auf Ganggenauigkeit - Schlagwerke auf Auslösevorgang - Windfänge auf die neuen Kraftverhältnisse einstellen					
	Zerlegung und Vorbereitung für die Auslieferung					
50	Montageaufwand für die Uhrenanlage: - Arbeitsvorbereitung / Materialbereitstellung	1.00	Montage	3'700.00		3'700.00
Zwischentotal Sanierung Uhr						12'780.00

Übertrag: 12'780.00



Kunde: Regensberg EVK

Seite 3

Pos	Produkt	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
	Pos. 2) Uhrenanlage					
80	S-Haken Verbindungselement von Hammerzugleitungen	36.00	Stück	4.50		162.00
90	Hammerzugdraht Drahtverbindung zwischen Hammerwerk und Schlagwerk	45.00	l/m	10.00		450.00
100	Hammerzug mittels Kette inkl. Verbindungselemente	2.00	Stück	45.00		90.00
Zwischentotal Uhrenanlage						702.00
130	Reserve Budget Uhrenanlage - Windflügel neu richten - Kette der Gewichte überdehnt, Rollen eingelaufen - 3 Lagerstellen stark verschlissen, neu lagern	1.00	Einheit	1'675.00		1'675.00
	Preiszuschlag Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind wir gezwungen, einen Preiszuschlag von 6.8% auf unsere Produkte und Dienstleistungen zu erheben. Sie können sicher sein, dass uns dieser Schritt nicht einfach gefallen ist. Wirtschaftlich ist diese Massnahme jedoch derzeit alternativlos, um Sie auch in dieser Marktsituation weiterhin mit unseren Produkten und Dienstleistungen bedienen zu können.	1.00		916.75		916.75
145	Schlagprovisorium Turmuhr revidieren Turmuhr Abstell-Endschalter Hammerzüge ersetzen	1.00	Einheit	1'975.00		1'975.00

Übertrag: 18'048.75



Kunde: Regensburg EVK

Seite 4

Pos	Produkt	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
150	Teuerungsausgleich 1 % Angebotsbasis aus dem Jahr 2022	1.00		164.00		164.00

Die hohe Qualität und der Einsatz von hochwertigen Materialien ist auch in Zukunft unser Anspruch. Durch ein erhöhtes Lagervolumen stellen wir eine hohe Lieferbereitschaft für unsere Kunden sicher. Obwohl wir unsere Prozesse permanent optimieren, können wir die stark gestiegenen Kosten nicht mehr kompensieren. Aus diesem Grund sehen wir uns zu einem ausserordentlichen Schritt einer generellen Preiserhöhung gezwungen.

Wir bedanken uns für ihr Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Netto	18'212.75	zuzüglich MWST	7.70%	1'402.40	CHF	19'615.15
-------	-----------	----------------	-------	----------	-----	-----------

Zahlbar rein netto innert 30 Tagen, Einzelheiten gemäss allg. Lieferbedingungen Stand 20.06.2021.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

26.04.2023

3506.3144.00

Ecke floor

RÜG

Regensburg, 25.04.2023

202489

Bitte verwenden Sie für die Bezahlung der Rechnung diesen
Einzahlungsschein. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Zahlung rasch und
fehlerfrei bei uns verbucht werden kann.

Vielen Dank für Ihre Zahlung !

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH19 3002 4506 1436 8750 7
MUFF Kirchturmtechnik AG
Am Klangweg 2
6234 Triengen


Referenz
00 00000 00020 24890 00000

Zahlbar durch
Evang. ref. Kirchgemeinde
Oberburg 19
8158 Regensberg

Währung Betrag
CHF 19 615.15

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 19 615.15

Konto / Zahlbar an
CH19 3002 4506 1436 8750 7
MUFF Kirchturmtechnik AG
Am Klangweg 2
6234 Triengen

Referenz
00 00000 00020 24890 00000 82702


Zahlbar durch
Evang. ref. Kirchgemeinde
Oberburg 19
8158 Regensberg

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung für die Revision der Turmuhr der Firma Muff vom 24. April 2023 in der Höhe von Fr. 19'615.15 geprüft. Diese liegt knapp unter dem budgetierten Betrag von Fr. 20'000.-. Die reformierte RPK beantragt der Kirchgemeindeversammlung entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege die Abrechnung zu genehmigen.

Regensberg, 25. April 2023

Rechnungsprüfungskommission Reformierte Kirchgemeinde Regensberg



Präsident
Hannes Hinnen



Aktuarin
Monika Ehrler