



Antrag auf Bewilligung eines Kredites von Fr. 25'000.- für die Sanierung der Glockenanlage

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Zustand der Glockenausrüstung ist aufgrund externer Experten in einem schlechten Zustand. Die Eisenjoche und Glockenaufhängungen sind stark rostig, die Lagerung abgenützt. Die Glockenaufhängungsschrauben sind permanent dynamischen Belastungen ausgesetzt und aus Sicherheitsgründen sollten diese ersetzt werden. Die historische Glocke 1 hat seit Jahrzehnten ein Holzjoch und die Experten raten uns, die Glocken 2 und 3 ebenfalls an einem Holzjoch aufzuhängen. Neben der qualitativ besseren Klangübertragung weisen Holzjoche gegenüber Eisenjochen eine mehr als vierfache Lebensdauer auf.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Bewilligung eines Kredites von Fr. 25'000 für die Sanierung des Glockenstuhls zulasten der laufenden Rechnung. Die Berechnung des Kreditantrages basiert auf einer Offerte der Muff Kirchturmtechnik AG, welche die Glockenanlage der Regensberger Kirche schon seit Jahren wartet. Der notwendige Betrag ist im Budget 2021 eingestellt.

Reformierte Kirchenpflege Regensburg

Der Präsident

Hannes Hinnen

Der Aktuar

Urs Weber-Stecker

Regensburg, 22. September 2020